

**1 Vorbereitung des Untergrundes**

 Reinigen Sie alle Untergründe mit Wasser und Reinigungsmitteln und spülen Sie mit einem Hochdruckreiniger nach.

 Entfernen Sie Rost manuell oder maschinell. Vermeiden Sie glatte Oberflächen für eine bessere Haftung.

 Gleichen Sie Unebenheiten aus.

 Entfernen Sie Fremdkörper und reinigen Sie die Oberfläche vor der Aufbringung unserer Produkte. Bringen Sie das Produkt unmittelbar nach der Oberflächenvorbereitung auf.

**WICHTIG**  
Der Untergrund muss stabil und fest sein (keine losen Teile) und frei von Schmutz, Staub oder Fett.

**2 Vorbereitung des Produktes**

 Ein-Komponenten-Lacke müssen vor der Verarbeitung zwei Minuten mit einem mechanischen Rührgerät angerührt werden.

 Bei Zwei-Komponenten-Lacken prüfen Sie bitte zunächst Komponenten A und B auf Korrektheit. Die Stammkomponente (A) muss 2 Minuten mit einem Rührgerät angerührt werden.

 Fügen Sie den Härter (B) im korrekten Mischverhältnis (nach Gewicht) langsam zu der Stammkomponente (A) hinzu. Rühren Sie das Gemisch einige Minuten kräftig durch.

 Beachten Sie die Trocknungszeit und Verarbeitungszeitspanne die im Produktdatenblatt angegeben sind.

**WICHTIG**  
Entnehmen Sie dem Produktdatenblatt das korrekte Mischverhältnis und den korrekten Härter (Mischungsverhältnis nach Gewicht!).

**3 Farbauftrag**

 Für große Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Sprühpistole. Prüfen Sie Ihr Equipment vor der Aufbringung.

 Applikation mit dem Pinsel bei 2K-Produkten: Benutzen Sie Pinsel für den Auftrag in schwer zugänglichen Bereichen und vor dem direkten Auftrag auf den Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass die Borsten sauber sind. Unebene Untergründe sollten mit dem Pinsel vorgestrichen werden bevor Sie mit den Farbroller verwenden. Den Pinsel bitte für einen dichten Farbauftrag häufig eintauchen.

 Benutzen Sie nur saubere Walzen und Abroller. Wir empfehlen kurzhaarige Phenolharz-Farbroller. Die Rolle bitte für einen dichten Farbauftrag häufig eintauchen. Nachträgliches Rollen kann bei schnelltrocknenden Lacken zur Ablösung führen.

 Der letzte Strich sollte immer in gleicher Richtung ausgeführt werden um ein einheitliches Gesamtbild zu gewährleisten.

 Nicht bei hoher Feuchtigkeit verarbeiten: Bei Regen oder Luftfeuchtigkeitswerten über 85%, Schnee, Nebel oder auf Oberflächen mit Kondenswasser.

**WICHTIG**  
Nicht Auftragen wenn das Substrat unter oder über dem Trocknungslimit ist.

**GESUNDHEIT**

Vermeiden sie das einatmen freierwerdender Dämpfe indem Sie nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten. Wenn nötig, nutzen Sie eine Atemmaske. Tragen Sie eine Schutzbrille. Vermeiden Sie Hautkontakt durch Kleidung und Handschuhe.

**SICHERHEIT**

Nur an gut belüfteten Orten aufbewahren. Halten sie die Behältnisse geschlossen. Arbeiten Sie nur in gutbelüfteten Bereichen. Gewährleisten Sie einen Raumluftabzug in Bodennähe. Reicht die Belüftung des Arbeitsbereiches nicht aus, muss für eine zusätzliche Belüftung gesorgt werden. Nutzen Sie die Produkte nur fern von offenem Feuer oder leicht entflammare Materialien.

**UMWELT**

Vermeiden Sie, dass das Produkt in die Umwelt oder das Grundwasser gerät. Entsorgen Sie Produktreste bitte sachgerecht.

**Empfohlene Arbeitsschutz-Kleidung und -Utensilien.**

 Sicherheitsbrille

 Schutzhandschuhe

 Atemschutz

 Schutzkleidung

 Sicherheitsschuhe



Beachten Sie unser Sicherheits-Datenblatt für das jeweilige Produkt.